

M191576 Ooijenseweg Blitterswijck Herinrichting / onderhoud van Weg Fase 2 Ooijenseweg

(Vaar)wegbeheerder

Gemeente Venray

Soort werk

Herinrichting / onderhoud van Weg

Toevoeging

Fase 2 Ooijenseweg

Gevolg voor het**(vaar)wegverkeer**

Weg dicht in beide richtingen

Verwachte vertraging

5-10 min vertraging

Impact

Matige hinder

Uitvoerperiode

Losse uitvoerperiode 1

van: 17-04-2023, 07:00

tot: 04-06-2023, 17:00

Werklocatie**Traject / Vaarweg**


Ooijenseweg

Wijk / Kern-naam**Plaatsnaam**

Blitterswijck

Toelichting**Aanvullende informatie****Vergunningsnummer****Hyperlink****Opmerkingen****Contactinformatie****Bijlage****Gewijzigd**

18-04-2023, 09:47



Beperkingen

Beperking 1

Afsluiting in beide richtingen voor Auto / Motor,
Vrachtwagen, Voetganger, (snor)Fiets, Brommer,
Agrarisch voertuig. Doorgang hulpdiensten: Nee.
Doorgang Openbaar Vervoer: Nee.

Omleiding

Omleiding 1

Omleiding in enkele richting voor Auto / Motor,
Vrachtwagen.